



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Junajpú, aldea Xequemeyá, Momostenango.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0253-43	FECHA:	10/06/2024



Foto1: Columnas despues de remozamiento




Foto 2: Columnas despues de remozamiento




Foto 3: Techo despues de remozamiento




Foto 4: servicios



Foto 5: Servicios Sanitarios despues de remozamiento





Foto 6: Servicios sanitarios despues de remozamiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

