



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1;
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Rachoquel, Aldea Xequemeyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0266-43	FECHA:	22 de noviembre de 2024



Foto 1: Pintada de paredes exteriores de aulas No. 1, 2, 3 y oficina de dirección.



Foto 2: Pintada de paredes exteriores posterior de aulas No. 1, 2, 3 y rótulo con nombre de la Escuela.




Foto 3: Puerta de la oficina de Dirección reparada. Chapa sustituida de la puerta del aula No. 1.



Foto 4: Colocación de piso cerámico finalizado del aula No. 1 de la escuela.




Foto 5: Finalizada la colocación de piso cerámico del aula No. 3 en relación a piso.



Foto 6: Electromalla colocada de protección entre aula No. 4 y cancha.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Rachoquel, Aldea Xequemeyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0266-43	FECHA:	22 de noviembre de 2024




Foto 1: . Puerta pintada del salón No.6 de la escuela.



Foto 2: Finalizada la colocación de piso cerámico de aula No. 3 de la escuela.



Foto 3: Pintada de bodega anexo al aula y salón.



Foto 4: Pintada del lado posterior de salón y aula No. 6.




Foto 5: Pintada de los cuatro lados de la cocina del establecimiento.



Foto 6: Banqueta de concreto remozada alrededor del aula No. 3.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Rachoquel, Aldea Xequemeyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0266-43	FECHA:	22 de noviembre de 2024



Foto 1: Reparación finalizado de pasillo con antideslizante de aula No.3.



Foto 2: Reparación finalizado de pasillo con antideslizante de aula No.3.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

