

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacoj, aldea San Vicente Buenabaj.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0290-43	FECHA:	2/08/2024



Foto 1: Sustitución de inodoros para niños y niñas.



fotpo 2 colocacion de calumnas muro perimetral



Foto 3: Pintada de muro y columnas.



foto4 sustitucioin de inodoros para niños y niñas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotografías.

Modesta Bertilia Vicente Vicente

Modesta Bertilia Vicente Vicente
 Firma y sello del Presidente de la OPF



Rolando Enecon Vicente Vicente

Rolando Enecon Vicente Vicente
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacoj, aldea San Vicente Buenabaj.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0290-43	FECHA:	27/08/2024



Foto 1: Sustrucion de tubos de drenaje



Foto 2: Sustrucion de tubos de drenaje

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

Modesta Bertilia Vicente Vicente
Firma y sello del Presidente de la OPF



Rolando Enecon Vicente Vicente
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

