



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacoj, aldea San Vicente Buenabaj.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0290-43	FECHA:	23/08/2024



Foto 1: Sustrucción de inodoros para niños y niñas.



Foto 2: Sustrucción de piso.



Foto 3: Pintada de edificio.



Foto 4: Colocación de columnas a muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas en las hojas.

Berth

Modesta Bertilia Vicente Vicente

Firma y sello del Presidente de la OPE



Rolando

Rolando Enecón Vicente Vicente

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacoj, aldea San Vicente Buenabaj.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0290-43	FECHA:	27/08/2024

 Foto 1: Sustitucion de tubos de drenaje	

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el contenido de las hojas.

 Modesta Bertilia Vicente Vicente Firma y sello del Presidente de la OPF	 Rolando Enecón Vicente Vicente Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

