



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Pasac, Aldea San Vicente Buenabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0454-43	FECHA:	9/09/2024



FOTO 1: CAMBIO DE TECHADO




FOTO 2. LIMPEZA DE PAREDES PREVIO A LA PINTADA .




FOTO 3. DURANTE EL TRABAJO.



FOTO 4. DURANTE EL TRABAJO.



FOTO 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Centro Educativo Público



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

