



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Pasac , Aldea San Vicente Buenabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0454-43	FECHA:	9/09/2024



FOTO 1 . TERMINACIÓN DE TECHO



FOTO 2. COLMINACIÓN DE LA PINTADA .



FOTO 3. TRABAJO CULMINADO



FOTO 4. TRABAJO CULMINADO



FOTO 5. TRABAJO CULMINADO




FOTO 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo EOR M.
CONSEJO EDUCATIVO EOR M.
CASERIO PASAC NIVEL 43
SAN VICENTE BUENABAJ
MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
CASERIO PASAC
SAN VICENTE BUENABAJ
MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN