



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Choabaj Pamumus Santa Ana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-0504-43	FECHA:	04/07/2024



Vista del techo remozado



Vista de la estructura sustituida




Vista general de la pintura realizada



Vista general de la pintura




Vista del porton reparado y pintado



Vista del techo ya cambiado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ODP		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---