



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED 294	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Jutacaj, Aldea Xequemeya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-2439-45	FECHA:	15 de Agosto de 2,024




Foto 1: TECHADO: Cambio de laminas canalada por laminas troqueladas sobre las 3 aulas. FINALIZADO CON EXITOS



Foto 2: BALCONES DE LAS AULAS: Colocación de balcones en la ventanas de las 3 aulas de enfrente. FINALIZADO CON ÉXITO



Foto 3: Colocación de balcones para las ventanas de tras de las tres aulas. FINALIZADO CON EXITOS



Foto 4: BAÑOS: Colocación de balcones de atrás la dirección y cocina. FINALIZADO CON EXITOS



Foto 5: baños nuevos TRABAJO FINALIZADO CON EXITOS





Foto 6: PINTURA: PINTURA EN TODAS LAS AREAS FINALIZADAS CON EXITOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Jeremías Ordoñez Acabal
Firma y sello del Presidente de la OPEF



Profesor. Dionicio Oscar Zarat Lajpop
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

