

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☒      DURANTE ☐      POSTERIOR ☐

|                             |                                                        |                                |                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Totonicapán                                            | MUNICIPIO:                     | Momostenango                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED 269 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Paraje Junajpú, aldea Xequemeyá |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-05-2451-45                                          | FECHA:                         | 30/05/2024                      |



Foto 1: Sustitución de canal de agua pluvial con sus respectivas bajadas.



Foto 2: Sustitución de: plafoneras, focos, apagadores, tomacorrientes y canaletas de electricidad.




Foto 3: Pintar vidrieras y balcones de aulas y puertas.



Foto 4: Sustitución de baños sanitarios, sustitución de tubería de drenaje de baños.



Foto 5: Reparación de puertas de baño, Sustitución de chapa de reja y sustitución de puerta de bodega.



Foto 6: Pavimento de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                                        |                                |                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Totonicapán                                            | MUNICIPIO:                     | Momostenango                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED 269 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Paraje Junajpú, aldea Xequemeyá |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-05-2451-45                                          | FECHA:                         | 30/05/2024                      |



Foto 7: Sustitución de fosa séptica



Foto 8: Fundición de gradas salida a carretera principal.



Foto 9: Sustitución de ventanas e instalación de balcones



Foto 10: Sustitución de piso en el laboratorio.



Foto 11: Sustitución de láminas del techo de la bodega.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

