

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED 269	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Junajpú, aldea Xequemeyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-2451-45	FECHA:	15/07/2024



Foto 7: Sustitución de fosa séptica



Foto 8: Fundición de gradas salida a carretera principal.



Foto 9: Sustitución de ventanas e instalación de balcones




Foto 10: Sustitución de piso en el laboratorio.



Foto 11: Sustitución de láminas del techo de la bodega.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED 269	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Junajpú, aldea Xequemeyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-2451-45	FECHA:	15/07/2024



Foto 1: Sustitución de canal de agua pluvial con sus respectivas bajadas.



Foto 2: Sustitución de: plafoneras, focos, apagadores, tomacorrientes y canaletas de electricidad.



Foto 3: Pintura del laboratorio de computación, vidrieras, balcones y puertas.



Foto 4: Sustitución de baños sanitarios, sustitución de tubería de drenaje de baños.



Foto 5: Reparación de puertas de baño, Sustitución de chapa de reja y sustitución de puerta de bodega.



Foto 6: Pavimento de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

