

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED 269	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Junajpú, aldea Xequemeyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-2451-45	FECHA:	5/08/2024



Foto 1: Sustrucción de canal de agua pluvial con sus respectivas bajadas.



Foto 2: Sustrucción de: plafoneras, focos, apagadores, tomacorrientes y canaletas de electricidad.



Foto 3: Pintura de laboratorio de computación, vidrieras, balcones y puertas.



Foto 4: Sustrucción de baños sanitarios, sustitución de tubería de drenaje de baños.



Foto 5: Reparación de puertas de baño, Sustrucción de chapa de reja y sustitución de puerta de bodega.





Foto 6: Pavimento de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED 269	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Junajpú, aldea Xequemeyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-2451-45	FECHA:	5/08/2024



Foto 7: Sustitución de fosa séptica



Foto 8: Fundición de gradas salida a carretera principal.



Foto 9: Sustitución de ventanas e instalación de balcones




Foto 10: Sustitución de piso en el laboratorio.





Foto 11: Sustitución de láminas del techo de la bodega.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---