



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo Para el Desarrollo NUFED No.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Sigüilá, aldea Xequemeya.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-2452-45	FECHA:	30 de mayo de 2024




Foto 1: sustitucion de piso del primer nivel



Foto 2: sustitucion de piso del segundo nivel.



Foto 3: istalación de balcón primer nivel.



Foto 4: Instalación de balcón segundo nivel.



Foto 5: repintar las puertas de las aulas del establecimiento




foto 6: cambio de chapas de las puerta de las aulas del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Obra



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo Para el Desarrollo NUFED No.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Sigüilá, aldea Xequemeya.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-2452-45	FECHA:	



Foto 7: sustitucion de baranda 1



Foto 8: sustitucion de baranda 2



Foto 9: mejoramiento de sanitario, instalación de piso asulejo de granito.



Foto 10: sustitucion de techo sanitario




Foto 11: sustitucion de pared prefabricado 1



Foto 12: sustitucion de pared prefabricado 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Momostenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo Para el Desarrollo NUFED No. 45	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Sigüilá, aldea Xequemeya.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-05-2452-45	FECHA:	30 de mayo de 2024



Foto 13: Instalacion de escalera 2do a 3er nivel 1



Foto 14: Instalacion de escalera 2do a 3er nivel 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Aldea	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---