

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CARRILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0012-43	FECHA:	02/08/2024



Area donde se instalara piso granito direccion.



Area donde se instalara piso granito salon 1



Area donde se instalara piso granito salon 2



Area donde se instalara piso granito salon 3



Area donde se instalara piso granito cocina




Area donde se instalara piso granito bodega

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CARRILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0012-43	FECHA:	25/08/2024



Area donde se instalara piso granito biblioteca



Area de sustitucion de puerta nueva direccion.



Area de sustitucion de puerta nueva salon 1.



Area de sustitucion de puerta nueva salon 2.



Area de sustitucion de puerta nueva biblioteca.



Area de sustitucion de tres puertas nuevas de los servicio sanitario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CARRILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0012-43	FECHA:	02/09/2024



Area de sustitucion de puerta nueva salon 3.



Area de sustitucion de puerta nueva cocina.




Area de sustitucion de ventana y balcon nueva.



Area de sustitucion por focos LED en todos los salones, bodega, biblioteca y cocina.



Area de sustitucion de seis lavamanos nuevos incluyendo lozas alrededor de todo.



Area de sustitucion de cambia de tres tazas nuevas con diferentes tamaños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

