



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE TZANXACABAL, ALDEA CHUICACÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0014-43	FECHA:	30 DE ABRIL DEL 2024



Foto 1: VISTA EXTERNA DEL PROCESO DE LOS BAÑOS LAVABLES.



Foto 2: SUMINISTROS DE MATERIALES PARA BAÑOS.



Foto 3: PREPARANDO EL AREA DEL MINGITORIO



Foto 4: SANJEO AREA DE TUBERIA DE DRENAJE.




Foto 5: INSTALACION DEL BIODIGESTOR




Foto 6: AREA DE POZO DE ABSORCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

