



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE TZANXACABAL, ALDEA CHUICACÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0014-43	FECHA:	17 DE MAYO DEL 2024



Foto1: VISTA EXTERNA DE LOS BAÑOS LAVABLES REMOZADOS.



Foto 2: VISTA INTERNO DE LOS BAÑOS LAVABLES.




Foto 3: AREA DE MINGITORIO



Foto 4: TUBERIA DE DRENAJE INSTALADO.



Foto 5: AREA DE BIODIGESTOR





Foto 6: AREA DE POZO DE ABSORCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

