



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Paraje Chijoj	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chijoj, Aldea El Rancho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0015-43	FECHA:	02/04/2024




Foto 1: Pintada de todas las aulas.



Foto 2: Pavimentación de patio del módulo 3.



Foto 3: Colocación de balcones en cuatro aulas.



Foto 4: Reparación de la pared y cambio de piso de cemento a piso granito.



Foto 5: Cambio de chimenea de la estufa leña.



Foto 6: Pavimentación de patio frente de la cosina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

