

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PARAJE PACHUN CENTRAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE PACHUN CENTRAL, ALDEA XESANÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0041-43	FECHA:	22/07/2024



Entechado en proceso de mejorar con estructura metálica y láminas troqueladas.



Fundición de patio y escenario con pavimento.



Remozamiento de muro de contención de escenario.



Pared de escenario a remozar con la continuación de pared y su mojin.



Pared de aula a mejorar con repello.



Pared de escenario a mejorar con repello.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

