

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐


DURANTE ☐

POSTERIOR ☒


DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PARAJE PACHUN CENTRAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE PACHUN CENTRAL, ALDEA XESANÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0041-43	FECHA:	27/08/2024




Techo remozado con estructura metálica y láminas troqueladas.




Patio y escenario ya fundido pavimento.




Muro de contención de escenario remozado.



Pared de escenario a remozar con la continuación de pared y su mojin.





Pared de aula a mejorar con repello.




Paredes de aula y escenario remozados con repello.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OEF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

