



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE PACACJA CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0054-43	FECHA:	25/07/2024



SUMINISTRO DE REPELLO, Cerdino y PINTURA DE LATEX EN PAREDES DE AULA



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS PVC CON BALCÓN EN AULA



SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA PVC DE DRENAJE PLUVIAL A 6"



SUMINISTRO DE CAJA DE REGISTRO PARA AGUA PLUVIAL



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCÓN DE METAL PARA VENTANA DE AULA




SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO A BALCÓN DE INGRESO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OEA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE PACACJA CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0054-43	FECHA:	25/07/2024



SUMINISTRO DE REPELLO, CERDINO Y PINTURA DE LATEX EN PAREDES DE AULA



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS PVC CON BALCÓN EN AULA



SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA PVC DE DRENAJE PLUVIAL A 6"



SUMINISTRO DE CAJA DE REGISTRO PARA AGUA PLUVIAL




SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCON DE METAL PARA VENTANA DE AULA



SUMINISTRO E INSTALACION DE REFUERZO A BALCON DE INGRESO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

