

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Paraje Paxotajá	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Paxotajá, aldea Xesaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0067-43	FECHA:	23 de agosto de 2024



Finalización de reparación de loza en terraza.



Finalización de pinturas en las aulas interno y externo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OEF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Paraje Paxotajá	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Paxotajá, aldea Xesaná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0067-43	FECHA:	10 de agosto de 2024



Impervialización de loza.



Pintura en las aulas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y acompañar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director General de Educación Pública