

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xecococh
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0075-45	FECHA:	11/06/2024



Sustitucion de piso de cemento por piso de granito, para dos aulas, corredor y area de cocina.



Mantenimiento de puertas 2 para aulas y 1 para baños.



cambiar color de pintura, de pintura satin sherwin-williams de siete años de color azul y azuk intenso, de paredes interiores y exteriores.



Impermeabilizacion y cambio de laminas de techo de dos aulas y cambio de laminas en el area de cocina.



Cambio de dos tazas quebradas para sanitario de color blanco y remplazar por nuevo.




Poner lava mano y pedestal blanco.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xecococh
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0075-45	FECHA:	11/06/2024





Colocación de dos barandas de cemento y de tubo de metal, uno en el lado derecho y otro en el lado izquierdo.



Mantenimiento en cocina de cambio de planchas y poner azulejos.



Realización de repello de aula con monocapa.



Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

