

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xecococh
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0075-45	FECHA:	29/08/2024



Mantenimiento de puertas




Impermeabilización de techo de dos aulas




Se cambio dos tazas de color blanco



Se coloco un lava mano con pedestal blanco



Se cambio el color de pintura, de las dos aulas de pintura satin sherwin-williams de siete años de color azul y azul intenso, de paredes interiores y exteriores.



se coloco pisos de granitos de dos aulas, corredor y el area de cocina.

Firma y sello del Presidente de la CPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xecococh
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0075-45	FECHA:	29/08/2024



Se colocó dos barandas de cemento y de tubo de metal, uno en el lado derecho y otro en el lado izquierdo.




Se cambió de planchas y se colocó azulejos.




se colocó una lavadora en el área de la cocina.



Se pintó las paredes de la cocina por pintura Satin sherwin-williams de siete años de color azul y azul intenso.



Se realizó repello de aula con monocapa.



Se cambió las láminas del techo de la cocina.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público