

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                         |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Totonicapán   | MUNICIPIO:                     | Santa María Chuiquimula |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Chuachituj        |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-06-0334-43 | FECHA:                         | 28/06/2024              |




Foto1: Vista de la cubierta de techo, de estas dos aulas se está trabajando y con aumento de altura de blok.




Foto 2: Vista interior y exterior de las aulas con aumento de altura de block.




Foto3: Vista de la cubierta de techo, de estas dos aulas se cambiarán con lámina troquelada.




Foto 4: Vista exterior de las aulas a pintar y cambio de lámina




Foto 5: Vista exterior de las aulas que se pintarán



Foto 6: Vista exterior de las aulas que se pintarán

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

