

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chuquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chuachituj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0334-43	FECHA:	15/07/2024




Foto1: Vista de la cubierta de techo, de estas dos aulas ya fueron cambiadas y con aumento de altura de blok.




Foto 2: Vista interior y exterior de las aulas se remozará con aumento de altura de blok.




Foto3: Vista de la cubierta de techo, estas dos aulas ya fueron cambiadas con lámina troquelada.




Foto 4: Vista exterior de las aulas a pintar




Foto 5: Vista exterior de las aulas que se pintaron




Foto 6: Vista exterior de las aulas que se pintaron

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

