

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Centro, Paraje Chuisactol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0347-43	FECHA:	10 de mayo de 2024



Foto 1: Sustrucción de techo de fibrocemento con lámina troquelada.



Foto 2: Reparación de pin de puerta con soldadura, en aula de tercero



Foto 3: Fundición de gradas de concreto de 3 pulgadas de espesor



Foto 4: Colocación de balcones en aulas de tercero primaria y dirección



Foto 5: Aplanación de tierra por parte de la comunidad educativa para hacer la fundición de piso.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

