

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Centro, Paraje Chuisactol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0347-43	FECHA:	21 de mayo de 2024



Foto1: Puerta de peaton, del proton principal



Foto 2: Instalación completa de balcones de cocina



Foto 3: Instalación completa de balcones del aula de tercero primaria y dirección



Foto 4: Gradas para acceso a aulas de los grados de cuarto, quinto y sexto primaria.



Foto 5: Techo con lamina troquelada del nivel preprimario




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro
---	---