

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE TASABALQUIEJ, ALDEA RACNÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0361-43	FECHA:	23/09/2024



SE OBSERVA LA SUSITITUCION DE LAS CHAPAS



SE OBSERVA EL CAMBIO DE TUBOS PARA LOS CANALES DE AGUA



SE OBSERVA EL TRABAJO DE REMODELACION DE LAS PLANCHAS



SE OBSERVA LA INSTALACION DE LA ELECTRICIDAD EN DOS AULAS



SE OBSERVA QUE SE ESTA CAMBIANDO DE PINTURA DE LA PARED DE LAS AULAS EXTERIOR



SE OBSERVA LA SUSITUCION DE LOS VIDRIOS QUEBRADOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número

Isaac H. Herrera

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE TASABALQUIEJ, ALDEA RACANÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0361-43	FECHA:	23/09/2024



SE OBSERVA LA SUSTITUCION DE ACCESORIO DE LAS SERVICIOS SANITARIOS



SE OBSERVA LA COLOCACION DE LOS BALCONES DE LAS AULAS



SE OBSERVA LA SUSTITUCION DE CUBIERTO DE TECHO DE LA COCINA



SE OBSERVA LA SUSTITUCION CUBIERTO DE TECHO DE LAS DOS AULAS



SE OBSERVA LA SUSTITUCION DE LAS PUERTAS DE LAS AULAS



Sustitución de candados de los servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Israel Fin Herrera

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

