



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CHIQUIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE TASABALQUIEJ, ALDEA RACANÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0361-43	FECHA:	23/09/2024



SE OBSERVA LOS ACCESORIOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS YA INSTALADAS



SE OBSERVA LOS BALCONES YA INSTALADAS Y NUEVAS



SE OBSERVA LA SUSTITUCION DE CUBIERTO DE TECHO DE LA COCINA



SE OBSERVA LA SUSTITUCION CUBIERTO DE TECHO DE LAS DOS AULAS



SE OBSERVA LAS PUERTAS NUEVAS



SE OBSERVA LOS CANDADOS INTSLADAS Y NUEVAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las mismas hojas.

Israel fin Herrero

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPÁN	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CHIKIMULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE TASABALQUIEJ, ALDEA RACANÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-0361-43	FECHA:	23/09/2024



SE OBSERVA LOS ACCESORIOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS YA INSTALADAS



SE OBSERVA LOS BALCONES YA INSTALADAS Y NUEVAS



SE OBSERVA LA SUSTITUCION DE CUBIERTO DE TECHO DE LA COCINA



SE OBSERVA LA SUSTITUCION CUBIERTO DE TECHO DE LAS DOS AULAS



SE OBSERVA LAS PUERTAS NUEVAS



SE OBSERVA LOS CANDADOS INTSLADAS Y NUEVAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el

Israel Fin Herrera

Firma y sello del Presidente de la OPF



María José

Firma y Sello Director Centro Educativo Público de Santa María Chikimula

