

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                    |                                |                        |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Totonicapán        | MUNICIPIO:                     | Santa María Chiquimula |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Paraje Pachun | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | aldea Xesaná           |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-06-0563-43      | FECHA:                         | 20/07/2024             |



Foto 1 : Se esta colocando la estructura de metal del pasillo de la escuela.



Foto 2: Se esta progresando detenidamente la colocacion del entechado de pasillo.



Foto 3: Se efectuo la destruccion del piso del patio para el arreglo de la misma.



Foto 4: Se esta trabajando para la pavimentacion del 85% por ciento del patio de la escuela.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

