

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                    |                                |                        |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Totonicapán        | MUNICIPIO:                     | Santa María Chiquimula |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Paraje Pachun | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | aldea Xesaná           |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 08-06-0563-43      | FECHA:                         | 01/08/2024             |



Foto 1: Culminacion del trabajo con lo que respecta el entechado de pasillo



Foto 2: Se observa detalladamente el trabajo efectuado.



Foto 3: Pavimentacion de un lado del patio.



Foto 4: Culminacion de pavimento del patio del establecimiento educativo lugar donde se efectua las distintas actividades.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

