



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa María Chiquimula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Chuaxacol y Chuajuyup, aldea Chuicacá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-06-2495-43	FECHA:	7/08/2024



Foto1: Inodoros Labables



Foto 2: Techo y parte superior de los baños.



Foto 3: Fondo y pasillo de los baños



Foto 4: Instalacion de tuberia de drenaje



Foto 5: Instalacion de biodigestor




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la COP





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

