

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE JOCOTE SECO CANTON SAN LUIS SIBIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-0005-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/2024



Foto 1: Evaluador de campo en el establecimiento.



Foto 2: Vista del modulo 1, se observa las aulas donde necesitan balcones metálicos, debido a la inseguridad del lugar.



Foto 3: Vista del modulo 1, se observa las aulas donde necesitan balcones metálicos, debido a la inseguridad del lugar.



Foto 4: Vista del modulo 2, se observa las aulas donde necesitan balcones metálicos, debido a la inseguridad del lugar.



Foto 5: Vista del modulo 2, se observa las aulas donde necesitan balcones metálicos, debido a la inseguridad del lugar.



Foto 6: Vista del modulo 2, se observa las aulas donde necesitan balcones metálicos, debido a la inseguridad del lugar.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Ced. 11581

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE JOCOTE SECO CANTON SAN LUIS SIBIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-0005-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/03/2024



Foto 7: Vista de la cocina, se observan las ventanas donde se colocaran balcones metálicos, debido a la inseguridad del lugar.



Foto 8: Vista interior de la cocina, se observa la estufa mejorada la cual se remozará, cambiando ladrillos y tubería de la chimenea.




Foto 9: Vista de los baños, se necesita colocar tubería de drenaje y llevarla al fosa séptica.



Foto 10: vista del interior de los baños, se cambiarán inodoros, se colocara nueva tubería de drenaje.



Foto 11: en esta área del baño se encuentra la fosa séptica, por el tiempo de uso se tiene que realizar limpieza.



Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11681

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa