



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa Lucía la Reforma
r	EORM J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Poronchaj, Cantón Sacasiguán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-0021- 43	FECHA:	31 de julio del año 2024



Foto1: Vista de una de las aulas en proceso de colocación de piso granito



Foto 2: vista de corredor en proceso de colocación de piso granito.



Foto 3: Vista del proceso de pavimentación con gradas y pasamanos del caminito de los niños al recibir su alimentación o bajar al campo.



Foto 4: Proceso de pavimentación con gradas y pasamanos del camino para bajar al campo.



Vista del proceso de pintada de pared exterior de las aulas de láminas con color blanco y zócalo será pintada de azul.




Foto 6: Vista del proceso de pintada del interior de un aula con la pared de color blanco.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

