

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON ICHOMCHAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-0366-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/03/2024
			
Foto1: Evaluador de campo en el establecimiento.		Foto 2: Se observa el mal estado de la cubierta del modulo de aulas.	
			
Foto 3: Vista del estado actual del techo.		Foto 4: Vista interior del modulo, se observa el mal estado de la cubierta y estructura portante.	
			
Foto 5: Se observa el mal estado actual de la estructura, es necesario cambiarla.		Foto 6: Vista de la cubierta y estructura portante.	



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11681

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON ICHOMCHAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-0366-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/03/2024
			
Foto 7: Parte posterior del aula a remozar.		Foto 8: vista del interior del aula.	
			
Foto 9: Vista de la división de lamina que se tienen en las dos aulas.		Foto 10: División del de dos aulas.	
			
Foto 11: vista del modulo.		Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.	



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Miguel Angel Vasquez Garcia
Ingeniero Civil
Col. 11681

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa