

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CACUBEN CANTON SACASIGUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-0497-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/03/2024



Foto 1: Evaluador de campo en el establecimiento.



Foto 2: Vista del modulo 2.



Foto 3: Vista del modulo 1, enfrente se encuentra el patio, que se remozará.



Foto 4: Vista del patio, es necesario colocar una torta de concreto.



Foto 5: Vista del patio, es necesario colocar una torta de concreto.



Foto 6: Vista del patio, es necesario colocar una torta de concreto.



Manuel Tzoy Lux

Firma y sello del Presidente de la OPF



Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11681

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE CACUBEN CANTON SACASIGUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-0497-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/03/2024



Foto 7: vista interior del modulo 1, sistema eléctrico en mal estado.



Foto 8: vista interior del modulo 1, sistema eléctrico en mal estado.



Foto 9: vista interior del modulo 1, sistema eléctrico en mal estado.



Foto 10: vista de los baños, es necesario, colocar una estructura portante y cubierta metálica.



Foto 11: vista de los baños, se colocará una pila y un lavamanos de concreto para los alumnos.



Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.



Manuel TzorLux
Firma y sello del Presidente de la OPF

Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11581
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa