

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	TOTONICAPAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-1904-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/03/2024



Foto 1: Evaluador de campo en el establecimiento.



Foto 2: Vista de la escuela, ubicación de COCINA Y BAÑOS.



Foto 3: Vista de la escuela, ubicación de cocina y baños.



Foto 4: Área de cocina.



Foto 5: se observa pasillo y estufa mejorada a la intemperie.



Foto 6: Estufa mejorada actual, inadecuada para la preparación de alimentos.



Vateriav. An

Firma y sello del Presidente de la OPF



Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11681

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	TOTONICAPAN	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	TOTONICAPAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-1904-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	18/03/2024



Foto 7: se observa la cocina y su pasillo donde se ubica una estufa mejorada.



Foto 8: vista de la cocina.



Foto 9: vista de la cocina.



Foto 10: Vista interior de los baños.



Foto 11: Vista del techo de cocina de los baños.



Foto 12: Evaluador de campo en el establecimiento.



Valeza
Firma y sello del Presidente de la OPF



Miguel Angel Vásquez García
Ingeniero Civil
Col. 11681
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa