



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa Lucía La Reforma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Plano Grande, Cantón Sacasiguan.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-2479-43	FECHA:	21/11/2024



Foto 1: Sustrucción al 100% de piso de cemento por piso de cerámico ilustrado en tres aulas y dirección.



Foto 2: Instalación de puertas al 100% de aula 1.



Foto 3: Instalación de puerta al 100% de aula 2.



Foto 4: Sustrucción al 100% de pollo o estufa rural de dos ornillos y chimenea de hojalata por chimenea de ladrillo.



Foto 5: Instalación de malla perimetral, de complemento al 100%.



Foto 6: Instalación al 100% de estructura metálica por portante para techo en área de pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia (J.P.F.)



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	Santa Lucía La Reforma.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Plano Grande, Canton Sacasiguan.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-07-2479-43	FECHA:	21/11/2024



Foto 7: Instalación de puerta al 100% del aula 3.



Foto 8: Instalación de puerta al 100% de la cocina.



Foto 9: Instalación de puerta al 100% de la dirección.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

