

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☒

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Bartolo Aguas Calientes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xeabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-08-0394-43	FECHA:	04/07/2024



Foto 1: Remozamiento de cocina previo



Foto 2: Remozamiento de cocina durante




Foto 3: Remozamiento de cocina posterior



Foto 1: Cambio de techo previo.




Foto 2: Cambio de techo durante



Foto 3: Cambio de techo posterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

