

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Bartolo Aguas Calientes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED 270	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chocanuleu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-08-2447-45	FECHA:	09/08/2024



Vista de area de piso de aulas en proceso de remozamiento.



Vista de area de piso de corredores en proceso de remozamiento.



Vista de area de puerta de entrada principal en proceso de remozamiento.



Vista de puertas de aulas en proceso de reparación.





Vista de columnas de concreto en modelo de reparación.



Vista de malla metalica en proceso de remozamiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	
---	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Bartolo Aguas Calientes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED 270	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chocanuleu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-08-2447-45	FECHA:	09/08/2024



Vista de area de comedor en proceso de remozamiento.



Vista de area de comedor en proceso de remozamiento.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

