

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Bartolo Aguas Calientes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Nucleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED 270	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chocanuleu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-08-2447-45	FECHA:	04/09/2024




Vista de área de piso de aulas remozado



Vista de área de piso de corredores remozado



Vista de puerta de entrada principal remozado



Vista de puertas de aulas reparado




Vista de columnas de concreto remozado



Vista de malla metálica remozado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Totonicapán	MUNICIPIO:	San Bartolo Aguas Calientes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Nucleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED 270	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chocanuleu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	08-08-2447-45	FECHA:	04/09/2024



Vista de area de comedor remozado



Vista de area de comedor reparado

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

