

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	Zacapa.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.N No.1 "CARLOTA WONG DE RUIZ.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA REFORMA,ZACAPA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0008-43	FECHA:	5 de noviembre de 2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CONCRETO.



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y LAMINA.



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE DRENAJE Y TUBERIA PVC.



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO.



FOTO 5: INSTALACION DE REGILLA PARA TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS.



FOTO 6: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNA / DEPOSITO DE AGUA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



FOTO 7: SERVICIO SAANITARIOS Y SUS ACCESORIOS




FOTO 8:



FOTO 9:



FOTO 10:



FOTO 11:



FOTO 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



→ UTILIZAR
FORMATO
CORRECTAMENTE.