

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JOSE ARCHILA LEMUS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8A. CALLE 1.25 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0011-43	FECHA:	



Foto1: Mantenimiento a estructura de soporte de metal (lijado y pintura)



Foto 2: Mantenimiento a estructura de puerta de metal



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 4: Fabricación e instalacion de ventanas de PVC






Foto 5: Ampliación de mesa de trabajo e instalación de azulejo y puertas de PVC



Foto 6: Sustitución de lavatrastos por pila de concreto de dos fosas con azulejo en interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JOSE ARCHILA LEMUS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8A, CALLE 1.25 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0011-43	FECHA:	



Foto7: Sustitución de focos ahorradores, plafoneras y tomacorrientes



Foto 8: Pintura en muros



Foto 9: Sustitución de piso de cemento por cerámico antideslizante



Foto 10: Instalación de estructura metálica en ingreso





Foto 11: Sustitución de torta de concreto por adquin en ingreso



Foto 12: Sustitucion de depósito de agua de 2,500 litros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y cambiar el número de fotos.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público