

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN No. 2 Pedro Nufio	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La ladrillera, Zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0012-43	FECHA:	23 de septiembre de 2024



Foto1: Sustitución de luminarios (Bombillos, plafonera, cable, tubo y flexitubo) en cada alula



Foto 2: Sustitución de tomaferzas (Tomacorriente, cajas, cable flexitubo y tubo) en cada aula



Foto 3: Sustitución de interruptor (Apagador, caja cable, flexitubo y tubo) encada aula



Foto 4: sustitución de puertas de metal



Foto 5: Sustitución de chapa en puera

puera



Foto 6: sustitución de caja y flipones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN No. 2 Pedro Nufio	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La ladrillera, Zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0012-43	FECHA:	23 de septiembre de 2024



Foto 1: Sustrucción completa de estufa rural



Foto 2: sustitución de mueble de concreto



Foto 3: Sustrucción de plancha de concreto



Foto 4: Mantenimiento de portón (sustruir lámina, tubo, lijado y pintura)




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público