

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROFA SUSANA CATALINA CASTAÑEDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA TREMENTINA ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0023-43	FECHA:	22/08/2024



TRABAJANDO SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS



REPARANDO PISO DE CEMENTO



SUSTITUYENDO CANAL DE PVC



SUSTITUCIÓN DE PISO




PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES



SUSTITUCIÓN DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROFA SUSANA CATALINA CASTAÑEDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA TREMENTINA ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0023-43	FECHA:	22/08/2024

 MANTENIMIENTO DE BALCONES DE METAL	

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---