

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROFA SUSANA CATALINA CASTAÑEDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA TREMENTINA ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0023-43	FECHA:	9/09/2024



SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS, FINALIZADO.




PISO DE CEMENTO TERMINADO



CANALES DE PVC Y CAIDAS DE AGUA TERMINADA



PISO CERÁMICO TERMINADO




PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES TERMINADOS



PUERTA TERMINADA E INSTALADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROFA SUSANA CATALINA CASTAÑEDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA TREMENTINA ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0023-43	FECHA:	9/09/2024

 MANTENIMIENTOS DE BALCONES TERMINADOS	

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Marleny D. Ramírez</i> Firma y sello del Presidente de la OPE 	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--