

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ROSALÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0026-43	FECHA:	8/10/2024



Foto 1: TECHO COCINA



Foto 2: PISO COCINA



Foto 3: PUERTA COCINA



Foto 4: TECHO COCINA

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ROSALÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0026-43	FECHA:	8/10/2024



Foto 1: TECHO BODEGA



Foto 2: PISO BODEGA



Foto 3: VENTANAS BODEGA



Foto 4: PUERTA BODEGA



Foto 5: TECHO BODEGA

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ROSALÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0026-43	FECHA:	8/10/2024



Foto 1: TECHO BAÑO



Foto 2: BAÑO



Foto 3: PISO BAÑOS



Foto 4: CABLEADO BAÑOS



Foto 5: FOCO BAÑO



Foto 6: FOTO DE TECHO BAÑO PARTE SUPERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

