

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TAJARAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0027-43	FECHA:	15/10/2024



FOTO 13: MANTENIMIENTO EN PUERTA DE METAL



FOTO 14: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA Y SOPORTE DE MADERA POR METAL.



FOTO 15: INSTALACION DE VENTANAS PVC



FOTO 16: INSTALACIÓN DE CANAL PLUVIAL, YA QUE DAÑABA LA PARED EN INVIERNO



FOTO 17: MANTENIMIENTO DE VENTANA DE METAL




FOTO 18: PINTURA DE INTERIORES Y EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.



 Firma y sello del Presidente de la OEA





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TAJARAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0027-43	FECHA:	15/10/2024



FOTO 1: REPARACION DE FOSA SEPTICA POR HENDIDURA



FOTO 2: SUSTITUCION DE PLANCHA DE METAL Y CHIMENEA DE CONCRETO



FOTO 3: INSTALACION DE AZULEJO EN ESTUFA RURAL



FOTO 4: INSTALACION DE LAMINA Y SUSTITUCION DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



FOTO 5: INSTALACION DE VENTANA PVC



FOTO 6: INSTALACION DE PISO CERAMICO EN EL AREA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TAJARAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0027-43	FECHA:	15/10/2024



FOTO 7: SUSTITUCIÓN DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL



FOTO 8: INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO EN EL ÁREA DEL BAÑO



FOTO 9: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS EN 2 INODOROS



FOTO 10: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS DE LAVAMANOS



FOTO 11: MANTENIMIENTO DE PORTON




FOTO 12: INSTALACION DE BALCON DE HIERRO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.


 Firma y sello del Presidente de la DPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

