

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Lampocoy	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lampocoy Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0028-43	FECHA:	Zacapa 18 de Marzo 2024



sustitucion de vidrios



pintura en muros exterior e interior



sustitucion piso de torta de concreto



sustitucion de tuberia lineal principal




Repacion de muro perimetral



Reparacion de sisterna de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Zacapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Lampocoy	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lampocoy Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0028-43	FECHA:	Zacapa 18 de Marzo 2024



instalacion de estructura y lamina





Instalacion de lavamanos



susstitucion de plancha de metal



repello en muros



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delsy Jessenia Corda

Firma y sello del Presidente de la OPF



Dyneris

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

