

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBTs	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POLJA, ZACAPA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0029-45	FECHA:	



Foto 1: DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA VENTANA DE LA COCINA



Foto 2: DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA VENTANA DE LA COCINA




Foto 3: RESANADO DE PARED DE COCINA



Foto 4: RESANADO TERMINADO DE PARED DE COCINA



Foto 5: DURANTE CONSTRUCCION GABINETE DE COCINA



Foto 6: GABINETE DE COCINA TERMINADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1



Foto 7: PISO DE LA COCINA DURANTE



Foto 8: PISO DE LA COCINA DURANTE



Foto 9: ESTUFA DE COCINA DURANTE



Foto 10: ESTUFA DE COCINA DURANTE



Foto 11: DURANTE CONSTRUCCION PILA DE COCINA



Foto 12: DURANTE CONSTRUCCION PILA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1



Foto 13: PINTURA DE LA COCINA DURANTE



Foto 14: PINTURA DE LA COCINA DURANTE



Foto 15: DURANTE PUERTA DE LA COCINA



Foto 16: DURANTE PUERTA DE LA COCINA



Foto 17: DURANTE CONSTRUCCION DE VENTANA DEL AULA



Foto 18: DURANTE CONSTRUCCION DE VENTANA DEL AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1



Foto 19: DURANTE CERRAMIENTO DE CUMBRERA CON MURO DE BLOCK DEL AULA



Foto 20: DURANTE CERRAMIENTO DE CUMBRERA CON MURO DE BLOCK DEL AULA



Foto 21: DURANTE COLOCACION DE PISO DE AULA



Foto 22: DURANTE COLOCACION DE PISO DE AULA



Foto 23: DURANTE INSTALACION CIELO FALSO, VENTILADORES Y LAMPARAS DEL AULA



Foto 24: DURANTE INSTALACION CIELO FALSO, VENTILADORES Y LAMPARAS DEL AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1



Foto 25: DURANTE INSTACION DE PUERTA DEL AULA



Foto 26 DURANTE INSTACION DE PUERTA DEL AULA



Foto 27: DURANTE COLOCACION DE 3 LAMPARAS SOLARES 1 EN AULA Y 2 EN CORREDOR



Foto 28: DURANTE COLOCACION DE 3 LAMPARAS SOLARES 1 EN AULA Y 2 EN CORREDOR



Foto 29: DURANTE PINTURA DEL AULA



Foto 30: PINTURA DEL AULA TERMINADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

