

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBTs INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POLJA, ZACAPA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-01-0029-45	FECHA:	




Foto1: VENTANA DE LA COCINA TERMINADA




Foto 2: VENTANA DE LA COCINA TERMINADA



Foto 3: RESANADO DE PARED DE COCINA TERMINADO



Foto 4: RESANADO DE PARED DE COCINA TERMINADO



Foto 5: DURANTE CONSTRUCCION GABINETE DE COCINA



Foto 6: DURANTE CONSTRUCCION GABINETE DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1



Foto 7: PISO DE LA COCINA TERMINADA



Foto 8: PISO DE LA COCINA TERMINADA



Foto 9: ESTUFA DE LA COCINA TERMINADA




Foto 10: ESTUFA DE LA COCINA TERMINADA



Foto 11: PILA DE LA COCINA TERMINADA



Foto 12: PILA DE LA COCINA TERMINADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1



Foto 13: PINTURA DE LA COCINA TERMINADA



Foto 14: PINTURA DE LA COCINA TERMINADA



Foto 15: PUERTA DE LA COCINA TERMINADA



Foto 16: PUERTA DE LA COCINA TERMINADA



Foto 17: CONSTRUCCIÓN DE VENTANA DEL AULA TERMINADA



Foto 18: CONSTRUCCIÓN DE VENTANA DEL AULA TERMINADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1



Foto 19: CERRAMIENTO DE CUMBRERA CON MURO DE BLOCK DEL AULA



Foto 20: CERRAMIENTO DE CUMBRERA CON MURO DE BLOCK DEL AULA



Foto 21: DURANTE COLOCACIÓN DE PISO DE AULA TERMINADO



Foto 22: DURANTE COLOCACIÓN DE PISO DE AULA TERMINADO



Foto 23: INSTALACIÓN CIELO FALSO, VENTILADORES Y LÁMPARAS DEL AULA



Foto 24: INSTALACIÓN CIELO FALSO, VENTILADORES Y LÁMPARAS DEL AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1



Foto 25: INSTALACIÓN DE PUERTA DEL AULA TERMINADA



Foto 26: INSTALACIÓN DE PUERTA DEL AULA TERMINADA



Foto 27: DURANTE COLOCACIÓN DE 3 LÁMPARAS SOLARES 1 EN AULA Y 2 EN CORREDOR



Foto 28: DURANTE COLOCACIÓN DE 3 LÁMPARAS SOLARES 1 EN AULA Y 2 EN CORREDOR



Foto 29: DURANTE PINTURA DEL AULA



Foto 30: DURANTE PINTURA DEL AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

